

# VAN360 [VW Bus Weltweit & Nachbargalaxien]

VAN360 UG, Tannenweg 22, D-18059 Rostock

Herrn  
Michael Frank

Eppelborn

**Kundennummer:** 1184  
**Belegnummer:** 2967  
**Seite:** 1  
**Datum:** 09.12.2015  
**Leistungsdatum:** 09.12.2015 bis 09.12.2015

**Kennzeichen:** NK-MF800  
**Hersteller:** VW  
**Modell:** TRANSPORTER III Kasten  
**Ident-Nummer:** WV2ZZZ25ZNG006143  
**Erstzulassung:** 01.12.1992  
**KM-Stand:**  
**Nächste-HU:** 10/2015  
**Mobil:** 01739902161

## Angebot

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Rabatt	Summe	MwSt.
1	Fehlersuche Scheinwerferhöhenverstellung ohne Funktion	0,50	55,00		27,50	19
Zwischensumme					<b>27,50</b>	
2	Tachobeleuchtung erneuern	0,10	55,00		5,50	19
3	Kunststoffsockellampe 12V 1,2W	1,00	1,30		1,30	19
4	Luftleitbleche ersetzen	1,50	55,00		82,50	19
5	Luftleitbleche T3 - kompletter Satz (Nachbau aus Edelstahl) Je Set 2x Schraubniet Matthies Nr.4810664 dazupacken.	1,00	50,00		50,00	19
6	Lagerung der Schiebetür erneuern	2,00	55,00		110,00	19
7	Hebel Schiebetür	1,00	296,38		296,38	19
8	Kugellager Schiebetür (oben + unten)	2,00	12,52		25,04	19
9	Rolle Schiebetür	1,00	33,53		33,53	19
10	Armlehne Fahrersitz befestigen	0,50	55,00		27,50	19
11	Batterie unter Fahrersitz befestigen	0,80	55,00		44,00	19
12	Heckkalppendämpfer erneuern	0,20	55,00		11,00	19
13	Gasfeder, Koffer-/Laderaum	2,00	17,03		34,06	19
14	Tankeinfüllstutzen erneuern	0,80	55,00		44,00	19
15	Einfüllstutzen Tank VW T3	1,00	16,72		16,72	19
16	Haltering Ring für Tankeinfüllstutzen T3	1,00	8,29		8,29	19
Zwischensumme					<b>789,82</b>	
17	Luftansaugung D-Säule erstzen	1,50	55,00		82,50	19
18	Schlauch Luftzuführung D-Säule	1,00	54,54		54,54	19
19	Luftschlauch zwischen Luftfiltergehäuse und Schnorchel T3 JX	1,00	41,93		41,93	19

# VAN360 [VW Bus Weltweit & Nachbargalaxien]

**Belegnummer:** 2967  
**Seite:** 2  
**Datum:** 09.12.2015

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Rabatt	Summe	MwSt.
Zwischensumme					<b>178,97</b>	
20	Stoßdämpferlagerung vorne oben erneuern	1,50	55,00		82,50	19
21	Dämpfungsring Stossdämpfer T4/T3	2,00	2,44		4,88	19
22	Tellerscheibe	2,00	5,20		10,40	19
23	Mutter M10x1 Stoßdämpfer T3	2,00	1,00		2,00	19
24	Abdeckkappe	2,00	0,39		0,78	19
Zwischensumme					<b>100,56</b>	
25	Zugstrebenlagerung T3 vo.li instantsetzen	2,50	55,00		137,50	19
26	QUERLENKERLAGER MQ	1,00	11,00		11,00	19
27	QUERLENKERLAGER ID	1,00	9,19		9,19	19
28	Zugstrebenlagerung T3 vo.re instantsetzen	2,50	55,00		137,50	19
29	QUERLENKERLAGER MQ	1,00	11,00		11,00	19
30	QUERLENKERLAGER ID	1,00	9,19		9,19	19
31	Stabilisator Lagerung komplett erneuern	1,20	55,00		66,00	19
32	Dämpfungsring	4,00	2,10		8,40	19
33	Distanzhülse	2,00	4,31		8,62	19
34	Gummilager	2,00	3,78		7,56	19
35	Teller	4,00	3,32		13,28	19
36	Gummilager	2,00	4,12		8,24	19
37	Querlenkerlager unten erneuern	3,00	55,00		165,00	19
38	PU-Lagerbuchse Unterlenker	1,00	22,60		22,60	19
39	Getriebelager erneuern	1,00	55,00		55,00	19
40	PU-Lagerbuchse Getriebehalter groß	1,00	43,61		43,61	19
41	Manschetten Antriebswellen erneuern 4x	2,50	55,00		137,50	19
42	ACHSKOPFMANSCH VW TRANSP	4,00	14,13		56,52	19
Zwischensumme					<b>907,71</b>	
43	Öleinfüllrohr erneuern	0,30	55,00		16,50	19
44	Dichtung Öleinfüllrohr T3 Diesel	1,00	3,28		3,28	19
45	Öleinfüllrohr T3 Diesel	1,00	71,34		71,34	19
46	Simmerringe Motor erneuern	4,00	55,00		220,00	19
47	Wellendichtring 47x10	3,00	20,70		62,10	19
48	Dichtung Ölwanne ersetzen	1,20	55,00		66,00	19
49	Dichtungssatz, Ölwanne	1,00	30,25		30,25	19
50	Ventildeckeldichtung erneuern	0,10	55,00		5,50	19
51	Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube	1,00	20,61		20,61	19
52	Lagerung Auspuff erneuern	1,50	55,00		82,50	19
53	Gummimetall-Lager (Abgasanlage)T3	3,00	4,96		14,88	19
54	Ölwechselservice T3	0,50	55,00		27,50	19
55	Castrol Motorenöl GTX 15W-40 A3/B3 (VW Norm 501 01/505 00) vom Fass	4,50	6,88		30,96	19

# VAN360 [VW Bus Weltweit & Nachbargalaxien]

**Belegnummer:** 2967  
**Seite:** 3  
**Datum:** 09.12.2015

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Rabatt	Summe	MwSt.
	1000ml					
	Zwischensumme				<b>651,42</b>	
56	Bremsschläuche vorne und hinten erneuern	1,20	55,00		66,00	19
57	Bremsschlauch	2,00	34,57		69,14	19
58	Bremsschlauch	2,00	25,00		50,00	19
59	Bremse hinten öffnen reinigen und einstellen	1,50	55,00		82,50	19
	Achtung! Nach öffnen der Bremse und Bestandsaufnahme können Teile dazukommen und Mehraufwand entstehen					
60	Bremsschlauch	0,65	55,00		35,75	19
	-Bremsschlauch komplett erneuern -Bremsschlauch der VA und der HA entlüften					
61	Bremsschlauch DOT4 niederviskos (VW Norm 501 14) 1000ml	1,50	12,60		18,90	19
	Zwischensumme				<b>322,29</b>	
62	Kleinmaterial/Entsorgung	1,00	26,80		26,80	19
	Bremswerte:					
	links	rechts				
	vorne	3100	2800			
	hinten	1100	2400			
	Fest.Br.	0800	2100			

**Achtung!**

1.Achtung, auf Grund von Straßenbaumaßnahmen ist unsere Hauptzufahrtsstraße aus Richtung Rostock gesperrt.  
Bitte beachten Sie die Umleitungsbeschreibung auf unserer Internetseite.

2.Die Räder sind nach mindestens 20 km und maximal 200 km durch einen Fachbetrieb nachzuziehen.

Nettobetrag Teile	1.187,32	Total EUR ohne MwSt.	3.005,07
Nettobetrag Leistungen	1.817,75	19% MwSt.	570,96
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	AT-MwSt.	0,00
			<b>3.576,03</b>

Danke der Nachfrage, gerne kleben wir den "VAN360" Sticker auf Deine Heckklappe.

VAN360 UG  
 Marco Vergin  
 Tannenweg 22  
 18059 Rostock

Steuernummer: 079/121/05932  
 USt-IdNr.: DE267217418  
 Rostock HRB 11355

service@van360.eu  
 Tel: 03814034533  
 Fax: 03814034597

OSPA Rostock  
 IBAN: DE41 1305 0000 0200 0944 16  
 BIC: NOLADE21ROS